

CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

| 1. | Eindeutiger Kenncode des Produkttyps | HALFEN gezahnte Ankerschienen HZA 41/22 sowie HZA DYNAGRIP 29/20, HZA DYNAGRIP 38/23, HZA DYNAGRIP 41/27, HZA DYNAGRIP 53/34 und HZA DYNAGRIP 64/44 | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 2. | Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4 | T Siehe ETA-20/1081, 14.04.2021, Anhang A1, A2 und A5 | | | | |
| | Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spe | | | | | |
| | Typ und Verwendungszweck | C-förmige, kaltgeformte und warmgewalzte (DYNAGRIP) gezahnte Ankerschienen zum Einbetonieren mit mindestens zwei auf dem Profilrücken befestigten Ankern aus Metall, in Kombination mit gezahnten Hammerkopfschrauben | | | | |
| | Verfügbare Produktgrößen (Ankerschienen und zugehörige Spezialschrauben) | HZA 41/22 mit Halfenschraube HZS 41/22 M12 & M16, HZA DYNAGRIP 29/20 mit Halfenschraube HZS 29/20 M12, HZA DYNAGRIP 38/23 mit Halfenschraube HZS 38/23 M12&M16 HZA DYNAGRIP 41/27 mit Halfenschraube HZS 38/23 M12&M16 HZA DYNAGRIP 53/34 mit Halfenschraube HZS 53/34 M16&M20 HZA DYNAGRIP 64/44 mit Halfenschraube HZS 64/44 M20&M24 | | | | |
| 3. | Für die Verwendung in | Gerissenem und ungerissenem Beton C12/15 bis C90/105 gemäß EN 206-1:2000-12 | | | | |
| | Ankerschienen- und Schraubenwerkstoffe sowie Anwendungsbereiche | Feuerverzinkter Stahl / galvanisch verzinkter Stahl für trockene Innenräume Feuerverzinkter Stahl / feuerverzinkter Stahl oder galvanisch verzinkter Stahl mit Sonderbeschichtung zusätzlich für feuchte Innenräume Nichtrostender Stahl / nichtrostender Stahl zusätzlich für mittlere Korrosionsbelastung Nichtrostender Stahl (HCR-Material) / nichtrostender Stahl (HCR-Material) zusätzlich für starke Korrosionsbelastung | | | | |
| | Beanspruchungen | Statische und quasi-statische Zuglasten und Querlasten senkrecht und parallel zur Längsachse der Schiene | | | | |
| 4. | Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 | Leviat GmbH, Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld, Germany | | | | |
| 5. | Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist | - | | | | |
| 6. | System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V | System 1 | | | | |
| 7. | Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird | - | | | | |
| 8. | Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist | Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) hat die ETA- 20/1081 auf der Grundlage von EAD 330008-03-0601 ausgestellt. Die notifizierte Stelle 0432 hat gemäß System 1 vorgenommen: (ii) Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle; (iii) Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle. | | | | |





CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

| | Erklärte Leistung | | | | | | | | | |
|------|---|---------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Wesentliche Merkmale | Berechnungsgrundlage | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation | | | | | | |
| | Charakt. Widerstand bei Zugbeanspruchung | | ETA-20/1081, Anhang C1-C3 | | | | | | | |
| 9. | Charakt. Widerstand bei Querbeanspruchung senkrecht und parallel zur Schiene | EN 1992-4, EOTA TR 047 | ETA-20/1081, Anhang C5-C8 | EAD 330008-03-0601 | | | | | | |
| 9. | Charakt. Widerstand bei kombinierter Zug- und Querbeanspruchung | | ETA-20/1081, Anhang C8 | EAD 330000-03-0001 | | | | | | |
| | Verformungen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit | | ETA-20/1081, Anhang C4, C7 | | | | | | | |
| | Wenn gemäß den Artikeln 3 Technische Dokumentation Anforderungen, die das Prod | verwendet wurde, die | - | | | | | | | |
| 10. | Die Leistung des Produkts g | emäß den Nummern 1 und 2 | 2 entspricht der erklärten Leistung | nach Nummer 9. | | | | | | |
| Vera | Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. | | | | | | | | | |

Langenfeld, 02.01.2022

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Chris Oberli

(Managing Director | Europe Central)

Dr. Ing. Dirk Albartus

Ma. Out Allts

(Prokurist)





CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 1:

Tabelle C1: Charakteristische Widerstände unter Zuglast - Stahlversagen Ankerschiene

| gezahnte Ankerschie | ne | | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 |
|---|--------------------------------|----------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stahlversagen, Anker | | | | | | | | | |
| Charakteristischer | | | Stahl | 20,1 | 31,4 | 54,0 | 56,5 | 104,7 | 20,1 |
| Widerstand | NRKs,a | [kN] | nichtrost. Stahl | _2) | 31,4 | _2) | 56,5 | 104,7 | 22,6 |
| | | | Stahl | 1,78 | | 1,80 | | | 1,78 |
| Teilsicherheitsbeiwert | YMs 1) | | nichtrost. Stahl | _2) | 1,78 | _2) | 1,67 | 1,80 | 1,80 |
| Stahlversagen, Verbir | ndung S | chiene | Anker | | | | | | |
| Charakteristischer | | s,c [kN] | Stahl | 22,9 | 36,0 | 53,6 | 59,6 | 106,1 | 18,1 |
| Widerstand | N _{RX,S,C} | | nichtrost. Stahl | _2) | 40,0 | _2) | 55,0 | 94,4 | 26,1 |
| Teilsicherheitsbeiwert | YMs, | a 1) | | | | 1,8 | | | |
| Stahlversagen, Aufbi | egung d | er Schi | enenlippen | | | | | | |
| Achsbstand der Zahnschraube für Naxsi | SI,N | 1 | [mm] | 58 | 76 | 80 | 105 | 128 | 83 |
| Charakteristischer | | | Stahl | 22,9 | 39,3 | 53,6 | 82,5 | 106,1 | 18,1 |
| Widerstand | derstand N ^O RK,s.) | [kN] | nichtrost. Stahl | _2) | 40,0 | _2) | 55,0 | 94,4 | 26,1 |
| Teilsicherheitsbeiwert | eilsicherheitsbeiwert YMs,I 1) | | | | | 1,8 | | | |

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Tabelle C2: Charakteristischer Biegewiderstand der Schiene

| gezahnte Ankerschie | Biegewiderstand der MRxs,tex [Nm] | | | | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 |
|------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | Stahl | 873 | 1497 | 2289 | 3452 | 6935 | 733 |
| Schiene Schiene | MRKs,flex | [Nm] | nichtrost. Stahl | -20 | 1670 | _2) | 3608 | 7922 | 749 |
| Teilsicherheitsbeiwert | YMs,fie | x ¹⁾ | | | | 1,15 | | | |

¹⁾ Sofem andere nationale Regelungen fehlen



²⁾ Leistung nicht bewertet

²⁾ Leistung nicht bewertet



CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 2:

Tabelle C3: Charakteristische Widerstände unter Zuglast - Stahlversagen der HALFEN Zahnschrauben

| HALFEN Zahnschraub | oe Ø | | | | M12 | M16 | M20 | M24 | | | |
|------------------------|-------------------|------|------------|--|------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Stahlversagen | | | | | | | | | | | |
| Charakteristischer | N _{Rk,s} | | Stahl | Stahl 8.8 67,4 125,6 (48,5)1) (96,3)2) | | | 196,0 | 282,4 | | | |
| Widerstand | | [kN] | nichtrost. | 50 ³⁾ | 40,3 | 64,0 | _5) | _5) | | | |
| | | | Stahl | 70 ³⁾ | 59,0 | 109,9 | 171,5 | 247,1 | | | |
| | | • | Stahl | 8.8 | | 1, | 50 | | | | |
| Teilsicherheitsbeiwert | ¥Мs | 4) | nichtrost. | 50 ³⁾ | | 2, | 86 | | | | |
| | | | Stahl | 703) | 1,87 | | | | | | |

¹⁾ Für HZS 41/22 M12 8.8



²⁾ Für HZS 41/22 M16 8.8

³⁾ Werkstoffe gemäß Anhang A2, A3 und A3 4) Sofem andere nationale Regelungen fehlen

⁵⁾ Leistung nicht bewertet



CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 3:

Tabelle C4: Charakteristische Widerstände unter Zuglast – Betonversagen

| | | | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 | | |
|---|-----------|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| gezahnte Ankerschie | ene | | | 29/20 | 38/23 | 41/2/ | 53/34 | 64/44 | 41/22 | | |
| Herausziehen | | | | | | | | | | | |
| Charakteristischer Widerstand in | Rundanker | N | n.a.n | 13,6 | 21,2 | 34,0 | 34,0 | _2) | 13,6 | | |
| gerissenem Beton C12/15 | I-Anker | N _{Rk,p} | [kN] | 14,0 | 19,8 | 24,8 | 29,7 | 47,6 | 14,0 | | |
| Charakteristischer Widerstand in | Rundanker | NRKD | [kN] | 19,0 | 29,7 | 47,6 | 47,6 | _2) | 19,0 | | |
| ungerissenem Beton C12/15 | I-Anker | INRED [| p [min] | 19,7 | 27,7 | 34,7 | 41,6 | 66,6 | 19,7 | | |
| | C20/25 | | | | | 1, | 67 | | | | |
| | C25/30 | | | 2,08 | | | | | | | |
| Erhöhungsfaktor für N _{Rk,p} | C30/37 | | [-] | | | 2, | 50 | | | | |
| | C35/45 | Ψε | | 2,92 | | | | | | | |
| | C40/50 | | | 3,33 | | | | | | | |
| = N _{Rk,p} (C12/15) · Ψ _c | C45/55 | | | 3,75 | | | | | | | |
| | C50/60 | | | 4,17 | | | | | | | |
| | C55/67 | | | 4,58 | | | | | | | |
| | ≥ C60/75 | | | 5,00 | | | | | | | |
| Teilsicherheitsbeiwert | | YMp = | YMc 1) | | | 1 | ,5 | | | | |
| Betonausbruch | | | | | | | | | | | |
| Deschildfeldes k | | k _{cr} | N | 7,9 | 8,1 | 8,6 | 8,7 | 8,9 | 7,9 | | |
| Produktfaktor k ₁ | | Kuer | | 11,3 | 11,5 | 12,3 | 12,4 | 12,7 | 11,3 | | |
| Teilsicherheitsbeiwert | | Умс | 1) | | | 1 | ,5 | | | | |
| Spalten | | | | | | | | | | | |
| Charakt. Randabstand | | Ccr,sp | f | 246 | 281 | 445 | 465 | 534 | 246 | | |
| Charakt. Achsabstand | | S _{cr,sp} | [mm] | 492 | 562 | 890 | 930 | 1068 | 492 | | |
| Teilsicherheitsbeiwert | | YMsp | 1) | | 1,5 | | | | | | |

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen



²⁾ Leistung nicht bewertet



CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 4:

Tabelle C5: Verschiebungen unter Zuglast

| gezahnte Ankerschiene | | | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 |
|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zueleek | | (I-AI) | Stahl | 6,8 | 9,1 | 14,4 | 22,2 | 38,5 | 5,1 |
| Zuglast | N | [kN] | nichtrost. Stahl | _1) | 10,9 | _1) | 21,8 | 37,4 | 8,5 |
| | _ | | Stahl | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Kurzzeitverschiebung | δ _{N0} | [mm] | nichtrost. Stahl | _1) | 0,9 | _1) | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| Langacitusmahiahung | δ _{N∞} | δ _{N∞} [mm] | Stahl | 0,9 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,7 | 1,3 |
| Langzeitverschiebung | | | nichtrost. Stahl | _1) | 1,8 | _1) | 1,5 | 1,4 | 1,9 |

¹⁾ Leistung nicht bewertet





CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 5:

Tabelle C6: Charakteristische Widerstände unter Querlast – Stahlversagen

| gezahnte Ankerschier | ne | | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 |
|--|-------------------------|----------------|---------------------|-------|-------|-------|--|--|-------|
| Stahlversagen, Anker | | | | | | | | | |
| | | | Stahl | 20,1 | 43,9 | 53,6 | 101,1 | 156,3 | 18,1 |
| Charakteristischer | V _{Rk,s,a,y} | [kN] | nichtrost. Stahl | _2) | 31,4 | _2) | 55,0 | 94,4 | 22,6 |
| Widerstand | | | Stahl | 12,0 | 18,8 | 32,4 | 33,9 | 62,8 | 12,0 |
| | VRK,5,3,X | [kN] | nichtrost. Stahl | _2) | 18,8 | _2) | 33,9 | 1,1 156,3 5,0 94,4 8,9 62,8 8,9 62,8 39 1,50 39 1,50 1,1 156,3 5,0 94,4 5,8 63,7 8,0 56,6 | 13,5 |
| | | | Stahl | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,39 | 1,50 | 1,48 |
| Teilsicherheitsbeiwert | YMS,ay; YM | Is,a,x 1) | nichtrost. Stahl | _2) | 1,48 | _2) | -2) 55,0 94,4 32,4 33,9 62,8 -2) 33,9 62,8 1,50 1,39 1,50 -2) 1,39 1,50 53,6 101,1 156,3 -2) 55,0 94,4 32,2 35,8 63,7 -2) 33,0 56,6 ,8 | 1,50 | |
| Stahlversagen, Verbir | ndung Sch | iene/Aı | nker | | | | | | |
| | Vrk,s,c,y | [kN] | Stahl | 20,1 | 43,9 | 53,6 | 101,1 | 156,3 | 18,1 |
| Charakteristischer | | | nichtrost. Stahl | _2) | 31,4 | _2) | 55,0 | 94,4 | 22,6 |
| Widerstand | | | Stahl | 13,7 | 21,6 | 32,2 | 35,8 | 63,7 | 10,9 |
| | V _{Rk,s,c,x} | [kN] | nichtrost. Stahl | _2) | 24,0 | _2) | 33,0 | 56,6 | 15,7 |
| Teilsicherheitsbeiwert | YMs,ca,y ; YM | Is,ca,x 1) | | | | 1,8 | | | |
| Stahlversagen, Aufbie | egung der | Schien | enlippen | | | | | | |
| Achsabstand der Zahnschr. für V _{Rk,s,i} | SI,V | | [mm] | 58 | 76 | 80 | 105 | 128 | 83 |
| Charakteristischer | | | Stahl | 20,1 | 43,9 | 53,6 | 101,1 | 156,3 | 18,1 |
| Charakteristischer Widerstand | V ⁰ Rk,s,l,y | [kN] | nichtrost. Stahl | _2) | 31,4 | _2) | 55,0 | 94,4 | 22,6 |
| Teilsicherheitsbeiwert | YMs.Ly | YMs,l,y 1) 1,8 | | | | | | | |

¹⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen



²⁾ Leistung nicht bewertet



CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 6:

Tabelle C6 (Fortsetzung): Charakteristische Widerstände unter Querlast – Stahlversagen

| gezahnte Ankerschie | ene | | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 | | |
|--|-----------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Stahlversagen, Verbindung zwischen Schienenlippen und Zahnschraube unter Querlast in Schienenlängsrichtung | | | | | | | | | | | |
| | | M12 M16 | Stahl | 12,6 | 23,6 | 23,6 | _1) | _1) | 14,4 | | |
| | Vrx,s,i,x | | nichtrost. Stahl | _1) | _1) | _1) | _1) | _1) | _1) | | |
| | | | Stahl | _1) | 23,6 | 32,0 | 39,5 | _1) | 14,4 | | |
| Charakteristischer | | | nichtrost. Stahl | _1) | 24,9 | _1) | 51,7 | _1) | 14,2 | | |
| Widerstand | [kN] | | Stahl | _1) | _1) | _1) | 39,5 | 85,8 | _1) | | |
| | | | nichtrost. Stahl | _1) | _1) | _1) | 51,7 | 68,8 | _1) | | |
| | | | Stahl | _1) | _1) | _1) | _1) | 85,8 | _1) | | |
| | | M24 | nichtrost. Stahl | _1) | _1) | _1) | _1) | 68,8 | _1) | | |
| Montagebeiwert | Yinst | | Stahl | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | |
| | | | nichtrost. Stahl | _1) | 1,2 | _1) | 1,4 | 1,0 | 1,4 | | |

¹⁾ Leistung nicht bewertet





CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 7:

Tabelle C7: Charakteristische Widerstände unter Querlast – Betonversagen

| gezahnte Ankerschie | ene | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Rückwärtiger Betona | nusbruch | | | | | | | | |
| Produktfaktor | | ks 1) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| Teilsicherheitsbeiwert | | YMc 2) | 1,5 | | | | | | |
| Betonkantenbruch | | | | | | | | | |
| Dead oldfalder le | gerissener Beton | k _{cr,V} | 6,1 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | |
| Produktfaktor k ₁₂ | Kucr,v | 8,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 9,1 | | |
| Teilsicherheitsbeiwert | YMc 2) | | | 1 | ,5 | | | | |

¹⁾ Ohne Zusatzbewehrung. Bei vorhandener Zusatzbewehrung muss der Faktor k₈ mit 0,75 multipliziert werden.



²⁾ Sofem andere nationale Regelungen fehlen



CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 8:

Tabelle C8: Verschiebungen unter Querlast

| gezahnte Ankerschiene | | | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 |
|-----------------------|--------------------|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Querlast | | | Stahl | 8,0 | 12,5 | 21,3 | 22,4 | 41,5 | 7,2 |
| in y-Richtung 1) | Vy | [kN] | nichtrost. Stahl | _3) | 12,5 | _3) | 21,8 | 37,5 | 9,0 |
| Kurzzeitverschiebung | | | Stahl | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 1,4 | 1,6 | 0,6 |
| in y-Richtung | δ _{V,y,0} | [mm] | nichtrost. Stahl | _3) | 2,3 | _3) | 2,3 | 4,1 | 0,9 |
| Langzeitverschiebung | | | Stahl | 1,4 | 2,7 | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 0,9 |
| in y-Richtung | δν.γ | [mm] | nichtrost. Stahl | _3) | 3,5 | _3) | 3,4 | 6,2 | 1,4 |
| Querlast | | 200000000000000000000000000000000000000 | Stahl | 5,0 | 7,8 | 10,5 | 13,0 | 28,3 | 4,7 |
| in x-Richtung 2) | V _x | [kN] | nichtrost. Stahl | _3) | 8,2 | _3) | 14,6 | 27,3 | 4,0 |
| Kurzzeitverschiebung | | | Stahl | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,1 |
| in x-Richtung | δ _{V,x,0} | [mm] | nichtrost. Stahl | _3) | 0,6 | _3) | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
| Langzeitverschiebung | | | Stahl | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 0,2 |
| in x-Richtung | δν,κ,= | [mm] | nichtrost. Stahl | _3) | 0,9 | _3) | 0,8 | 1,4 | 0,3 |

y-Richtung (senkrecht zur Schienenlängsrichtung)
 x-Richtung (in Schienenlängsrichtung)
 Leistung nicht bewertet





CONF-DOP_HZA-01-22

Nr. H01-20/1081

Anlage 9:

Tabelle C9: Charakteristische Widerstände unter Querlast – Stahlversagen HALFEN Zahnschrauben

| HALFEN Zahnschrau | ben Ø | | | | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---------------------------------------|---|------|------------------|-------|------|-------|------|-------|
| Stahlversagen | | | | | | • | • | |
| | V _{Rk,s} [kN] Stahl 8.8 33,7 nichtrost. Stahl 50¹¹ 25,3 70¹¹ 35,4 Stahl 8.8 105 | | Stahl | 8.8 | 33,7 | 62,8 | 98,0 | 141,2 |
| Charakteristischer Widerstand | | [kN] | -i-btt Ot-bt | 501) | 25,3 | 47,1 | _4) | _4) |
| Macrotana | | 65,9 | 102,9 | 148,3 | | | | |
| | | [Nm] | Stahl | 8.8 | 105 | 2662) | 519 | 898 |
| Charakteristischer Biegewiderstand | M ⁰ Rk,s | | -1-1 | 501) | 66 | 167 | _4) | _4) |
| Diegewiderstand | | | nichtrost. Stahl | 70¹) | 92 | 233 | 454 | 786 |
| | | | Stahl | 8.8 | | 1, | 25 | |
| Teilsicherheitsbeiwert | t YMs 3 | 3) | nichtrost. Stahl | 501) | | 2, | 38 | |
| | | | menuost. Stani | 701) | 1,56 | | | |

¹⁾ Werkstoffe gemäß Anhang A2 und A3-A4

Tabelle C10: Charakteristische Widerstände unter kombinierter Zug- und Querlast

| gezahnte Ankerschiene | | 29/20 | 38/23 | 41/27 | 53/34 | 64/44 | 41/22 |
|--|-----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stahlversagen: Aufbiegen der Schienenlippen und Biegung der Ankerschiene | | | | | | | |
| Produktfaktor | k13 | Werte gemäß EN 1992-4:2018, Abschnitt 7.4.3.1 | | | | | |
| Stahlversagen: Versagen des Ankers und der Verbindung zwischen Anker und Schiene | | | | | | | |
| Produktfaktor | k ₁₄ | Werte gemäß EN 1992-4:2018, Abschnitt 7.4.3.1 | | | | | |



²⁾ Für HZS 41/22 M16 8.8, M0Rks wird auf 261 Nm begrenzt.

³⁾ Sofern andere nationale Regelungen fehlen

⁴⁾ Leistung nicht bewertet